

# URREA®

Tecnología para vivir el agua

## 1- Cantidad de jabón.

Las teclas gota 1- 4 permiten al usuario elegir la cantidad deseada de jabón.

① 0,2 a 0,4 cc    ② 0,7 a 0,9 cc    ③ 1,2 a 1,6 cc    ④ 2,1 a 2,3 cc

Indicación: parpadeo continuo de la luz roja en el ojo del sensor.

La dosis exacta de jabón depende de la viscosidad de jabón.

## 2- ADJ.

Esta función le permite volver a la configuración de fábrica sobre la cantidad de jabón. Pulse el botón ADJ.

Indicación: 2 parpadeos de la luz roja en el ojo del sensor.

## 3- Función de apagado temporal.

Esta función es ideal para llevar a cabo cualquier tipo de actividad frente al sensor sin poner en funcionamiento el sistema (por ejemplo, limpieza).

El dispensador de jabón permanecerá cerrado durante 1 minuto cuando se pulsa este botón una sola vez. Para cancelar esta función y volver al funcionamiento normal, presione el botón de Encendido / Apagado de nuevo o espere 1 minuto.

Indicación: OFF- 2 parpadeos rápidos, ON- 4 parpadeos rápidos.

## 4- Volver a llenar el tanque de jabón.

Una vez que el jabón en el tanque alcanzó la línea de fondo. Debe ser rellenado.

Instrucciones:

•Desenroscar el tanque de jabón del conjunto de la bomba y rellene el jabón líquido hasta la línea superior.

•Atornillar el depósito de jabón de nuevo al conjunto de la bomba y asegúrese de que el fin del depósito se fija firmemente en su lugar.

•Pulse el botón de llenado. La bomba funcionará durante un minuto para que el jabón pueda comenzar a salir de la boquilla del dispensador. Para detener esta actividad pulse el botón de llenado de nuevo (FILL).